


Светодиодный профиль Linear 7477 N



LED TECHNOLOGY



Комплект алюминиевого профиля LINEAR 7477 N предназначен для освещения при помощи интеграции в него светодиодной ленты.

Установка, монтаж и электрическое подключение может проводиться только квалифицированными электротехниками!

Изделие не предназначено для использования детьми.

Степень защиты от внешних воздействий IP33, **не мочить и не погружать в воду!**

Изделие может использоваться в помещениях и на улице с окружающей температурой -20~+40°.

В ходе эксплуатации следует избегать загрязнения изделия и воздействия на него механических нагрузок.

Перед монтажом полностью прочитайте инструкцию!

Профильная система предназначена для накладного, интегрируемого и подвесного монтажа к поверхности потолка, стены или мебели. Монтируйте светильник, как показано на рисунке.

Комплектация

- алюминиевый профиль

- рассеиватель

- заглушки (4 шт.)

Приобретается отдельно


- светодиодная лента

- источник питания

- монтажная сетка


- подвес

Накладной



Linear 7477 N


Подвесной



Linear 7477 P

Вариант накладного монтажа

Подключение




Источник питания устанавливается
за пределами корпуса профиля
в электромонтажном шкафу




Установка светильника осуществляется
при выключенном электрической сети.


1 Просверлите одно отверстие
для провода и четыре для саморезов.




2 Проденьте провод в отверстие [1]
и установите заглушку [2].




3 Установите корпус на потолок
при помощи саморезов.




4 Подключите ленту и наклейте её
внутрь корпуса профиля.




5 Установите рассеиватель в профиль.



6 Установка завершена,
профиль готов к эксплуатации.




Накладной




Linear 7477 N

Подвесной



Linear 7477 P

Вариант подвесного монтажа




Подключение

Источник питания устанавливается за пределами корпуса профиля в электромонтажном шкафу.




Установка светильника осуществляется при выключенной электрической сети.


1 Просверлите одно отверстие для провода.




2 Пример крепления подвесов к потолку.




3 Вкрутите крепёжный винт в подвес, оставив небольшое пространство [1]. Затем продените нижнюю часть подвеса в установочное отверстие профиля [2].



4 Установите заглушки. Подключите ленту и наклейте её внутрь корпуса профиля.



5 Установите рассеиватель в профиль.



6 Установка завершена, профиль готов к эксплуатации.

